

Зинина
Элла
Викторовна

Подписано цифровой подписью: Зинина Элла Викторовна
DN:
1.2.643.3.131.1.1=120C333332383035323133393031,
1.2.643.100.3=120B3031393538343333383739,
email=vomu@rambler.ru, c=RU, st=Владимирская
область, l=Владимир, o=ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ "ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. А.П. БОРОДИНА",
ou=Руководство, givenName=Элла Викторовна,
sn=Зинина,
1.2.840.113549.1.9.2=1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.2.1,
sp=Зинина Элла Викторовна
Дата: 2021.03.16 16:15:34 +03'00'

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П.Бородина»

Э.В.Зинина
«27» августа 2018 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1
объекта и услуг для инвалидов и других МГН**

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1.Наименование отрасли (сферы деятельности):Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П.Бородина»
- 1.2.Адрес объекта:- *600015, г.Владимир, ул.Диктора Левитана, д.4*
- 1.3.Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажное,*4229,9 кв.м*
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): - *да(6280,0 кв.м)*
- 1.4.Год постройки здания:- *1983г., капитального ремонта/реконструкции - не проводилось.*
- 1.5.Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт - *нет*; реконструкция-
нет;
строительство нового здания - *нет*; иное - *нет*

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6.Название организации (учреждения)- полное и краткое наименование (согласно Уставу):
- *государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П.Бородина» (ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П.Бородина»).*
- 1.7.Юридический адрес организации (учреждения):*600015, г.Владимир, ул.Диктора Левитана, д.4*
- 1.8.Основание для пользования объектом : - *оперативное управление*
- 1.9.Форма собственности: - *государственная*
- 1.10.Территориальная принадлежность:- *региональное*
- 1.11.Вышестоящая организация(наименование):
- *департамент культуры администрации Владимирской области*
- 1.12.Адрес вышестоящей организации, координаты для связи:- *600000, ул. Музейная, д.3 , тел/факс 32-51-51,e-mail: dk@avo.ru*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1.Вид (или тип) объекта:- *образовательное учреждение*
- 2.2.Виды оказываемых услуг:- *образовательная деятельность*
- 2.3.Форма оказания услуг:- *на объекте*
- 2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту:- *все возрастные категории*
- 2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: - *нет*
- 2.6.Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида:- *нет*

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:- здание колледжа расположено вдоль пути движения городского транспорта(остановка «Областной дворец культуры», автобусы № 32 и 6с)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: - нет

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси):
- нет

Необходимые организационные решения:- организовать движение адаптированного пассажирского транспорта и социального такси

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: - 100 м

3.2.2. Время движения (пешком): - 3 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: - да

3.2.4. Перекрестки: - нерегулируемый

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:- нет

Перепады высоты на пути:- нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет

3.2.6. Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам: - (О-в, С-ч, Г-ч, У)

Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, , С-п, , Г-п)

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам -(отметить выбранный способ знаком плюс +)				
	На объекте - по варианту:		На дому	Дистанционно	Неорганизовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)		+			
О-н (поражение нижних конечностей)		+			
О-в (поражение верхних конечностей)	+				
С-п (полное нарушение зрения - слепота)		+			
С-ч (частичное нарушение зрения)	+				
Г-п (полное нарушение слуха - глухота)	+				
Г-ч (частичное нарушение слуха)		+			
У (нарушения умственного развития)	+				
Все категории инвалидов***					

* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно - общих путей движения и мест обслуживания - не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

** - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)

Доступность структурно-функциональных зон объекта на «августа2018г.

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП
2	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДП	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ-пп	ДП	ДП	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ДП	ДП	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-пп	ДП	ДП	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП

*- указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается **Вкладыш** к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту ** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

***- указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:
- **ДП**- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);

- **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);

- **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);

- **ВНД** - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.4. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «20» августа 2018 г.*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования***	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	
2 этапа (отложенных работ)	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	
3 этапа (итоговых работ)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью; **ДЧ** - доступно частично; **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп**- доступно условно с помощью персонала на объекте; **ДУ-дом** - доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); **ДУ-дистант**- доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** - временно недоступно

Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации, а по приоритетным объектам - также на карте доступности

3.5. Объект является приоритетным: - нет

3.6. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности: - 27.08.2018 г.

4.Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможны й результат доступност и	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком плюс +)							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+	+	+	+	+	+	+	+
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом	+			+				
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант								
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности года									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ	ДУ-им	+	+	+	+	+	+	+	+
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве		+	+	+	+	+	+	+	+
2.2.1 По варианту «А»	ДП	+	+	+	+	+	+	+	+
2.2.2 По варианту «Б»	ДЧ	+	+	+	+	+	+	+	+
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности года									
3 этап (итоговые мероприятия)									
3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам									
3.1 По варианту «А»	ДП	+	+	+	+	+	+	+	+
3.2 По варианту «Б»	ДП	+	+	+	+	+	+	+	+

Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности года

*- *подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от «27» августа 2018г.*

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется:

- согласование работ с надзорными органами:
- *в сфере проектирования и строительства, архитектуры*
- техническая экспертиза: - *требуется*
- разработка проектно-сметной документации: - *требуется*
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта): - *требуется*
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем: - *не требуется*
- рассмотрение в департаменте социальной администрации Владимирской области (наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов) иное: - *нет*

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем общественного объединения инвалидов (пункт 1.1 и пункт 2.1 раздела 4.1):

Согласованы с замечаниями и предложениями « » 2018 г.

(прилагаются к «дорожной карте» объекта)

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- сайте организации (адрес);
- карте доступности (адрес).

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования (Акт обследования) на предмет доступности объекта и услуг от 27 августа 2018 г.: - *приложение 1*
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 27 августа 2018 г.: - *приложение 2*
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте листов: - *приложение 3*
4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта): - *приложение 4*

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности:

Председатель комиссии:

А. Ю. Федоренков - главный инженер

Члены комиссии:

И. В. Маркова - заместитель директора
по учебной работе

Л. Е. Болачкова - главный бухгалтер

М. Г. Осокин - председатель ВОООВОИ

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П.Бородина»
Адрес: 600015, ул. Диктора Левитана, д.4

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию: - вход (входы) на территорию	1.1 Отсутствие на пути движения информации и навигации для МГН	1.1 Организовать оказание помощи работниками колледжа инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	1.1 Разместить информационное табло, знаки и пиктограммы, обеспечивающие непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения с учетом особенностей восприятия различных категорий инвалидов, установить тактильные указатели на дорожном покрытии пешеходного пути на участке не менее чем за 0,8 м. до объекта информации (тактильная полоса шириной 0,5-0,6м.)	К О-н О-в Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
		1.3 Отсутствует информационное табло с номером телефона, по которому можно связаться с дежурным по колледжу с целью получения помощи	1.3 Организовать оказание помощи работниками колледжа инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	1.3 Разместить информационное табло с номером телефона, по которому можно связаться с дежурным по колледжу с целью получения помощи			

2.	-Вход в здание: -лестница (наружная)	2.1 Отсутствуют тактильные указатели перед ступенями и входной дверью	2.1 Организовать оказание помощи работниками колледжа инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	2.1Оборудовать покрытие тактильными указателями на расстоянии 0,6 м. перед началом лестницы и входной дверью	К О-н О-в Г- п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
	-тамбур	2.2 Заменить напольное покрытие в тамбуре между входными дверями	2.2 Организовать оказание помощи работниками колледжа инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	2.2Приобрести и уложить грязевое покрытие с квадратными(ромбовидными) ячейками не более 1,8 см.	К О-в Г- п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
	Пути движения внутри здания: - коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея)	3.1 Отсутствует кресло-коляска, позволяющая преодолевать узкие дверные проемы (входные двери в служебные помещения.	3.1 Организовать оказание помощи работниками колледжа инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	3.1Приобрести кресло - коляску, позволяющую преодолевать узкие дверные проемы (входные двери в служебные помещения).	О-н О-в Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
		3.2 Не организован доступ собаки проводника инвалида по зрению и зона ее размещения (ожидания) при необходимости	3.2 Организовать оказание помощи работниками колледжа инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	3.2 Организовать доступ собаки проводника инвалида по зрению и приспособить место ее размещения (ожидания) при необходимости			
		3.3 Отсутствуют информационные стенды с поэтажными планами и тактильным дублированием	3.3 Организовать оказание помощи работниками колледжа инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	3.3 Установить информационные стенды с поэтажными планами и тактильным дублированием			

		3.4 Отсутствует напольное тактильное покрытие вдоль путей движения внутри здания	3.4 Организовать оказание помощи работниками колледжа инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	3.4 Уложить напольное тактильное покрытие вдоль путей движения внутри здания		
		3.5 Отсутствует оборудование для передвижения инвалида колясочника по лестничным маршам на этажи здания.	3.5 Организовать оказание помощи работниками колледжа инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	3.5 Приобрести мобильный лестничный подъемник (лестницеход, скаломобиль)		
		3.6 Краевые ступени лестничных маршей не оборудованы тактильными полосами контрастного цвета	3.6 Организовать оказание помощи работниками колледжа инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	3.6 Оборудовать краевые ступени лестничных маршей тактильными полосами контрастного цвета		
		3.7 Отсутствуют краевые поручни с наружной стороны лестничных маршей и на эвакуационных путях внутри здания	3.7 Организовать оказание помощи работниками колледжа инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	3.7 Установить поручни с наружной стороны лестничных маршей и на эвакуационных путях внутри здания на высоте 0,9 м.		
		3.8 Отсутствуют тактильные наклейки на поручнях лестничных перил, которые указывают на уровень этажа здания	3.8 Организовать оказание помощи работниками колледжа инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	3.8 Нанести тактильные наклейки на поручни лестничных перил, которые указывают на уровень этажа здания		

		3.9 Размер установленных поручней с внутренней стороны лестничных клеток имеют размер не соответствует нормативным требованиям, а завершающие горизонтальные части поручней не выходят за марш лестницы, на	3.9 Организовать оказание помощи работниками колледжа инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	3.9 Установить непрерывные поручни(с толщиной перил от 30 до 50 мм) с внутренней стороны лестничной клетки и на эвакуационных путях, завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее на 30 см. и иметь не травмирующее завершение			
		3.10 В местах отдыха инвалидов установленные скамьи не имеют опорных спинок для спины		3.10 Приобрести и установить в места отдыха для инвалидов скамьи высотой от 0,38 до 0,58 м. с опорой для спины			
	лифт пассажирский - (или подъемник)	3.11 Отсутствует лифт для подъема инвалидов на этажи здания	3.11 Организовать оказание помощи работниками колледжа инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	3.11 Организовать подготовку проектно-сметной документации на установку лифта для подъема инвалидов на этажи здания и провести работы по его установке	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
	- пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.12 Лестничные клетки на запасных эвакуационных выходах не оборудованы съёмными пандусами для беспрепятственной эвакуации инвалида при пожаре и ЧС	3.12 Организовать оказание помощи работниками колледжа инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	3.12 Оборудовать лестничные клетки на запасных эвакуационных выходах съёмными пандусами(устройствами для беспрепятственной эвакуации инвалида при пожаре и ЧС.	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У

		3.13 Отсутствуют специальные зоны безопасности для изоляции инвалида при пожаре и ЧС до прибытия экстренных служб спасения	3.13 Организовать оказание помощи работниками колледжа инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	3.13 Оборудовать на этажах здания специальные зоны безопасности			
	Зоны целевого назначения здания: - Зальная форма обслуживания	4.1 Отсутствуют выделенные места в залах со стационарными местами для инвалидов на кресле-коляске	4.1 Организовать оказание помощи работниками колледжа инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	4.1 Выделить не менее 1 % мест и обозначить. Выделенная площадка : - горизонтальная, уклон не более 2%; - размеры каждого места не менее (при доступе сбоку 0,55 x 0,85 м, при доступе спереди или сзади- 1,25 x 0,85 м	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
		4.2 В зале не обеспечен выход на сцену для инвалида-колясочника	4.2 Организовать оказание помощи работниками колледжа инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	4.2 Оборудовать пандус с бортиками (ширина между поручнями - не менее 0,9 м, уклон - 8%) и ограждением с одной стороны двойными поручнями (высота 0,7 и 0,9 м) или подъемное устройство			
5.	Санитарно-гигиенические помещения (туалетная комната)	5.1 Отсутствуют поручни для раковины и крючки (держатели) для костылей		5.1 Приобрести и установить поручни для раковины и крючки-держатели для костылей	О-в Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
		5.2 Отсутствует мнемосхема (с обозначением расположения основных устройств и предметов)	5.2 Организовать оказание помощи работниками колледжа инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	5.2 Приобрести и вывесить мнемосхему (с обозначением расположения основных устройств и предметов)			

		5.3 Отсутствует информационный знак «Кнопка вызова персонала» с тактильным дублированием		5.3 Приобрести и установить информационный знак «Кнопка вызова персонала» с тактильным дублированием			
6.	Система информации на объекте: - комплексность, единообразие и непрерывность не	6.1 Не размещены информационные табло, знаки и пиктограммы, обеспечивающие непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание мест посещения с учетом особенностей восприятия различных категорий инвалидов	6.1 Организовать оказание помощи работниками колледжа инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи)	6.1 Приобрести и разместить информационные табло, знаки и пиктограммы, обеспечивающие непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание мест посещения с учетом особенностей восприятия различных категорий инвалидов	К О-н О-в Г-п Г-ч У	К О-н О-в Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования			+		+		+	+
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)		+	+		+		+	+
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)		+	+	+	+	+	+	+
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	+	+	+	+	+	+	+	+

Главный инженер

А.Ю.Федоренков

СОГЛАСОВАНО

Председатель ВОООВОИ

М.Г.Осокин

2018 г.

